



Truckar - Användning på Perstorp Oxo

Alla som kör truck på Perstorp Oxo, skall ha den utbildning som krävs samt giltigt körtillstånd.

Truckkort, av branchen godkända utbildningar ex. TLP 2 eller yrkesbevis, körkort med minst traktorbehörighet skall uppvisas för Perstorps Oxo:s truckansvarige, för att kunna få ut ett körtillstånd.

Entreprenör skall uppvisa skriftligt tillstånd från sin arbetsgivare, för att få använda truck inom Perstorp Oxo:s område. Tillståndet skall uppvisas för Perstorp Oxo:s truckansvarig.

Körtillståndet är giltigt i fem (5) år, sedan skall detta förnyas.

- Truckansvarig inom Perstorp Oxo AB är mekchef eller vid dennes frånvaro, svetschef.
- Truckansvarig ansvarar för
 - Leasingavtalen för truckar och skyliftar för Perstorp Oxo
 - Perstorp Oxo:s truckar får service enl truckavtal
 - Skriver ut körtillstånd, samt har aktuell dokumentation över vilka som har giltigt körtillstånd
 - Initierar truckutbildning, ihop med utbildningsansvarig.
 - Har aktuell dokumentation för truckar / hjullastare som entreprenörer har inom Perstorp Oxo:s område i avseende på service intyg.
- Fabrikschef area 28 ansvarar för
 - Leasingavtal för hjullastare på area 28
 - Leasingavtal för truckar area 28
 - Dokumentation för truckar och hjullastare area 28
 - Kontrollerar körtillstånd för egen personal / entreprenörer
 - Att truckar / får rätt service och försäkring
- Skeppningschef ansvarar för
 - Leasingavtalet för skeppningens teleskoplastare
- Driftenjör area 24 ansvarar för
 - Leasingavtalen för Ledstaplare i area 24 kallförråd.
- Truckansvarig skall ha utbildning så att dessa kan utbilda för
 - A - 2 Ledstaplare
 - A - 4 Låglyftare
- Truckansvarig ansvarar själv för att han har den utbildning som krävs.
- Truckansvarig har rätt att återkalla körtillståndet med omedelbar verkan.
- Daglig/veckotillsyn av truck handhas av respektive areapersonal.
- Underhålls truckar som är stationerade i förråd och brukas gemensamt av alla, ansvaras den dagliga skötseln av växelvis mek-grupp resp.förråd. Tvättning, dammsugning och visuell kontroll är sådant som skall utföra regelbundet.
Mek-grupp ansvarar kvartal 1 och 3
Förrådet ansvarar kvartal 2 och 4